



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Villa Montellano,
Puerto Plata, R.D.

Jueves 10 de octubre del 2024

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN

N.º 6
Por medio de la presente nos dirigimos al señor **Héctor Rafael Almonte Santana** alcalde del Ayuntamiento Municipal Villa Montellano, para mostrarle una evaluación técnica de los equipos de transportación que están bajo nuestro cargo.

El departamento de transporte y distribución es un componente fundamental en la gestión de recolección de residuos sólidos y la logística del ayuntamiento, su objetivo principal es garantizar que los residuos sólidos sean recolectados y llevados a su destino de manera eficiente y oportuna.

Cabe destacar que el departamento se esfuerza por minimizar las pérdidas y daños durante el transporte, lo que incluye la implementación de prácticas de embalaje adecuadas y la formación de conductores en técnicas de manejo seguro.

Por otro lado, el departamento se encarga de cumplir con las regulaciones de transporte y seguridad como objetivo fundamental, esto incluye el cumplimiento de las normativas de seguridad vial, la gestión de licencias y certificaciones y la adhesión a las restricciones de peso y dimensiones de carga.

Así mismo el departamento es responsable de gestionar la flota de vehículos del ayuntamiento, lo que incluye la adquisición, mantenimiento y programación de vehículos, el control de los costos operativos relacionados con el transporte, esto incluye la gestión eficiente del uso de combustible, el mantenimiento de vehículos y la programación de rutas.

Por tales razones estamos especificando el estado actual del departamento de transportación y todas sus flotillas, donde enumeraremos los siguientes detalles:



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Camión compactador verde ficha F0003 marca INTERNACIONAL:



- 9.6
1. Este camión tiene la compresión en el suelo, no prende a pesar de tener batería nueva.
 2. Le faltan los 10 neumáticos.

Camión compactador color gris marca FREGHT LINDER:

1. Le faltan los neumáticos.
2. No tiene luz.
3. Se le debe hacer un arreglo al cajón de soldadura.
4. Afuera se le debe hacer unos casquillos al brazo derecho que sube.



Camión compactador color blanco marca HINO:

1. El camión está ligando el agua con el aceite.
2. Los discos de la transmisión están patinando.
3. Los neumáticos están podridos.



Ayuntamiento Municipal Villa Montellano

"La Gestión del Cambio".

RNC: 405-05162-2

Camión compactador color naranja, marca MACK:



1. La computadora no funciona.
2. El turbo esta dañado.
3. No tiene neumáticos.
4. No tiene retrovisor.

Camión DAIHATSU color azul, ficha F0004:



1. No tiene neumático.
2. Una botella de hidráulica trasera está botando aceite.
3. La cama esta podrida.

Viterbo Sánchez Rivas

Viterbo Sánchez Rivas

Encargado del Departamento de Transportación